

## Instrukcja aktualizacji listy transponderów miernika DSM50

1. Należy uruchomić program sateditor.exe ; nie potrzeba instalacji
2. W oknie programu przyciskiem open otworzyć plik sattpmezon1.csv
3. Podłączyć miernik do komputera kablem USB ; na wyposażeniu
4. Załączyć miernik.
5. Używając przycisku Write wgrać aktualną listę do miernika.

Archiwum CH341SER zawiera sterownik USB do miernika DSM50.

Link do pobrania plików

[http://www.mezon.it.pl/pliki\\_do\\_pobrania/DSM50aktualizacjalisty.zip](http://www.mezon.it.pl/pliki_do_pobrania/DSM50aktualizacjalisty.zip)